

Certifikát			
Univerzálny dĺžkomer			
dielik stupnice [mm]	systematická chyba δ [μm]	dielik stupnice [mm]	systematická chyba δ [μm]
1	-0,1	51	+0,4
2	-0,2	52	+0,4
3	-0,2	53	+0,5
4	-0,3	54	+0,6
5	-0,2	55	+0,6
6	-0,1	56	+0,6
7	-0,1	57	+0,5
8	-0,2	58	+0,6
9	-0,3	59	+0,6
10	-0,2	60	+0,6
11	-0,1	61	+0,5
12	-0,1	62	+0,6
13	-0,2	63	+0,6
14	0,0	64	+0,6
15	-0,1	65	+0,6
16	-0,2	66	+0,6
17	-0,2	67	+0,7
18	-0,2	68	+0,7
19	-0,2	69	+0,7
20	-0,1	70	+0,7
21	-0,1	71	+0,7
22	-0,1	72	+0,7
23	-0,1	73	+0,7
24	0,0	74	+0,7
25	0,0	75	+0,7
26	+0,2	76	+0,7
27	+0,4	77	+0,8
28	+0,1	78	+0,8
29	+0,1	79	+0,8
30	+0,2	80	+0,8
31	+0,1	81	+0,8
32	+0,1	82	+0,8
33	+0,1	83	+0,8
34	+0,2	84	+0,7
35	+0,1	85	+0,6
36	+0,1	86	+0,6
37	+0,2	87	+0,8
38	+0,3	88	+0,7
39	+0,3	89	+0,7
40	+0,3	90	+0,8
41	+0,2	91	+0,8
42	+0,3	92	+0,7
43	+0,3	93	+0,7
44	+0,3	94	+0,7
45	+0,4	95	+0,8
46	+0,2	96	+0,6
47	+0,3	97	+0,7
48	+0,2	98	+0,7
49	+0,3	99	+0,7
50	+0,3	100	+0,8
—	—	—	—