

Certifikát

Abbého dřížkomer

dielik stupnice [mm]	systematická chyba δ [μm]
1	-0,3
2	-0,3
3	-0,6
4	-0,4
5	-0,4
6	-0,3
7	-0,2
8	-0,4
9	-0,2
10	-0,4
11	-0,3
12	-0,2
13	+0,1
14	0,0
15	0,0
16	0,0
17	-0,1
18	-0,1
19	-0,1
20	-0,2
21	-0,4
22	-0,2
23	-0,4
24	-0,1
25	-0,2
26	-0,3
27	-0,2
28	-0,1
29	-0,5
30	-0,2
31	-0,3
32	-0,2
33	-0,2
34	-0,5
35	-0,3
36	-0,2
37	-0,1
38	-0,1
39	-0,1
40	-0,2
41	-0,3
42	-0,3
43	-0,3
44	-0,4
45	-0,4
46	-0,4
47	-0,5
48	-0,3
49	-0,3
50	-0,7
—	—

dielik stupnice [mm]	systematická chyba δ [μm]
51	-0,3
52	-0,3
53	-0,4
54	-0,3
55	-0,3
56	-0,4
57	-0,5
58	-0,6
59	-0,6
60	-0,6
61	-0,3
62	-0,4
63	-0,4
64	-0,3
65	-0,4
66	-0,3
67	-0,5
68	-0,6
69	-0,6
70	-0,4
71	-0,2
72	-0,4
73	-0,2
74	-0,2
75	-0,2
76	-0,3
77	-0,4
78	-0,4
79	-0,3
80	-0,4
81	-0,4
82	-0,7
83	-0,4
84	-0,5
85	-0,2
86	-0,3
87	-0,4
88	-0,3
89	-0,2
90	-0,1
91	-0,1
92	-0,4
93	-0,4
94	-0,2
95	0,0
96	-0,1
97	-0,3
98	-0,3
99	-0,4
100	-0,6
—	—